



## Werkseitige Ausführung von Produkten in Schwarzstahl

rema Schwarzstahl Produkte werden zur Veredelung der Oberfläche mit folgenden Schritten behandelt:

1. Reinigung und Entfettung der Schwarzstahlzargen
2. Auftrag einer Schutzschicht als Rostblocker mit dem Produkt FIDOIL (RUST BLOCKER)
3. Behandeln und Einreiben einer Schutzschicht aus Bienenwachs

WICHTIG: Schwarzstahl ist ein Naturprodukt und kann wie im Bild Ersichtliche „Spuren“ aufweisen. Genau diese machen die Oberfläche so einzigartig!

Damit die Oberflächen Ihr Aussehen beibehalten sind folgende Pflegehinweise zu beachten!

## Hilfsmittel

- Lederlappen: aus Natur- oder Kunstleder
- Textilien: Leinentuch, Putzwolle, textile Flächengebilde (Maschinen- oder Webwaren)

## Reinigungsmittel

- Reinigung mit feuchtem Lappen und direktem Nachtrocknen
- Fette oder Öle: falls benötigt mit geringem Zusatz von neutralem Reinigungsmittel (ph7)

## Reinigung und Pflege

Um eine optimale Oberfläche zu garantieren, muss die Oberfläche 2x jährlich behandelt werden. Dabei die Fläche mit Terpentin reinigen, austrocknen lassen und mit einem Leinentuch eine dünne Schicht Bienenwachs auftragen. Bitte halten Sie die Trocknungsdauer des Waxes ein. Anschließend mit einem Leinen- oder Wolltuch nachreiben.

## Erstreinigung (Baureinigung)

Sollte bei größeren Verschmutzungen die Notwendigkeit bestehen die Oberfläche zu reinigen bitte halten Sie sich an den Punkt „Reinigung und Pflege“. Dabei darauf achten die Oberfläche nicht zu zerkratzen.

## Absolut zu Vermeiden



- Schleifmittelhaltige Vliese oder Schwämme
- Möbelpolituren oder andere „Glänzer“
- Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger dürfen nicht eingesetzt werden
- Auf keinen Fall stark saure oder alkalische Reinigungs- oder Netzmittel verwenden

## EMPFEHLUNG

Bei Unsicherheiten empfehlen wir Vorversuche an Nicht-Sichtbaren Flächen durchzuführen